BADAJOS CAMPANAS

Dice el refrán popular que las desgracias nunca vienen solas. Y una vez más lo estamos constatando.

Todas las noticias no son siempre buenas. Tampoco precisamente malas. Y una de ellas es que después de la puesta al día del reloj "*de la plaça*". Aprovechamos la estancia de los técnicos en campanas en Banyeres para revisar el estado de nuestras campanas. Después de tantos años el diagnóstico ha sido: "Deplorable". Y una de las noticias no buenas fue que es necesario y urgente cambiar algunos "badajos". Su estado esta perjudicando, dañando las campana y ello es grave y peligroso para su buen estado y conservación. Un nuevo gasto a estudiar y asumir.